

Orgelmakerij MENSE RUITER Groningen

NIEUWBOUW - RESTAURATIE - ONDERHOUDSWERKEN - ONTWERPEN - BEGROTINGEN



Post-adres: BANKASTRAAT 9a
TELEFOON 05900 - 25309
b.g.g. 31755 t.n.v. K. SMITH

GIRO 810334

BANK: Handels- en Effectenbank
Giro v.d. Bank 832384

Aan de Restauratiecommissie Herv.Kerk,
p/a Kerkelijk Bureau,
Kruisstraat,
Meppel.

GRONINGEN, 7/6/63

Mijne Heren,

Jammer genoeg kan ik a.s. Maandag niet op de vergadering aanwezig zijn omdat ik vandaag op reis ga en eerst de 1e Juli weer aanwezig ben.

Ik hoop dat U evenwel Uw doel zult bereiken.

Kort wil ik nog even mijn U bekende standpunt resumeren:

- a. De orgelkast behoort op de oude plaats weer opgesteld te worden. De trekstang dóór de kast voeren. Orgelbouwtechnisch en geluidstechnisch is dit de goede plaats.

Dat het architectonisch ook de jukste plaats is moge blijken uit het feit dat de heer Meffert mij adviseerde zich op hem te beroepen indien het komen tot deze plaatsing moeilijkheden mocht geven.

- b. Betreffende mijn offerte van 10/4/63 over herbouw (er staat per ongeluk verbouw) van het orgel:

deze offerte is uitgewerkt volgens de ontvangen richtlijnen van de heren Ern  en Edskes.

Uitvoering van de punten 3 en 5 acht ik eigenlijk onzin. Voor het nieuw te bouwen Borstwerk moet het nieuw te maken welbord wegens de ruimte met stalen wellen gemaakt worden. En dan moeten we eerst de reeds aanwezige stalen wellen vervangen door houten? Zelfs als dit extra werk betaald wordt zou ik het toch liever niet doen omdat onze eigen constructie beter is dan de geïmporteerde.

Punt 10 valt onder hetzelfde oordeel. Practisch alle oude orgels hebben ingebouwde lessenaars en ik zie beslist de noodzaak er niet van in om hierin met de huidige mode mee te gaan. Vooral omdat het hier nogal een diepe orgelkast betreft en de tractuur beter korter dan langer kan zijn. Door de klavieren meer naar buiten te leggen wordt de tractuur nodeloos verlengd.

Punt 9 kan zonder meer vervallen nu de kasten op de oude plaats komen.

Van de, door het vervallen van deze punten, vrijkomende f 6500,-- zou ik liever Uw organist een extra stem op het pedaal geven en de uitvoering van de punten 1 en 2 met een reserve bedrag van f 1000,-- verhogen. Want in die werkzaamheden kan nog wel eens een tegenvaller zitten.

Laat U ook niet in de war brengen door eventuele roestvlekken of scheefstaande stukken ijzer. De zaak staat in de kerk zo maar wat in elkaar gezet. U moet

dat later weer eens zien als het orgel klaar is!


Niet vergeten moet worden dat noch van de originele speeltafel, noch van de mechaniek, noch van de windvoorziening iets overgebleven was.

En evenmin als we nu weer een oude windvoorziening met 3 of 4 spanbalgen in een kast van + 15 M³ inhoud achter het orgel opstellen en met een pomper er bij gaan namaken, is het eerlijk er nu weer een antieke, met alle gebreken van die, mechaniek in te bouwen als of we nog in 1720 leven.

Dr. Oussoren zal hier zeker begrip voor tonen.

Zou deze, maar ook deze alleen, zich in Groningen aangaande ons werk en onze constructies willen orienteren, dan zullen we Dr. Oussoren daartoe gaarne in de gelegenheid stellen.

Hoogachtend,


Henne Kuntze