

K. M. LUIJTEN, TECHNISCH ORGELBOUW DESKUNDE
ORGANIST HERV. KERK TE DELDEN GEDIPLOMEERD MUZIEKLEERAAR

TECHNISCH ORGELBOUWKUNDIG ADVISEUR DER AFD. GELDERLAND EN DRENTHE VAN DE
VEREENIGING VAN KERKVOOGDIJEN



Aan de Kerkvoogdij der
Nederd. Herv. Gemeente
N I E V E E N. (Dr)

ROTTERDAM, 22 April
JONKER FRANSSTRAAT 114

1939

Mijne Heeren,

Hierbij doe ik U het rapport toekomen van
het door mij, in opdracht van het bestuur der afdeling
Drenthe der Vereen.v.Kerkvoogdijen, ingestelde onder-
zoek naar de toestand van het orgel in Uw kerk.

Mocht Uw College nadere gegevens of ad-
vieszen wenschen, dan ben ik gaarne bereid U die te
verstrekken.

Hoogachtend,

Bijlage: 1 rapport.



Orgel der Nederd. Hervormde Kerk te **Nijveen**
 Gebouwd in door **Proper - Kampen**

Systeem Mechanisch

Manuaal I - 7 ; II - ; Ped.- geen ; totaal 7 stemmen

Electr. windmachine **neen, pompinrichting**

Stemmen x per jaar 1 aantal uren 6

Prijs per keer 15.-

Gestemd door **Rijnkema - Groningen (Aduard) voor Spiering - Dorst**

Tevreden over stemmen **geen meening**

Waarde orgel nieuw Fl. 3100.- ; nu Fl. 2500.- ; na restauratie Fl. 2800.-

Is verzekerd voor Fl. **Inventaris met inbegrip van orgel 4000.-**

Is verzekerd bij **Ned. Mij voor Brandverz. te Tiel**

Premie verzekering 0,60 ‰

Aangegaan **10 October 1906** ; looptijd 7 jaar, met 3 mnd. opzeggen

Dispositie

Manuaal I	Manuaal II	Pedaal
Prestant	8' m F gr. gecomb. met Holpijp	
Holpijp	8' d.	
Holpijp	8' b.	
Gamba	8' m B gr. gecomb. met Holpijp	
V. Celeste	8' vanaf c ¹	
Octaaf	4'	
Woudfluit	4'	
Fluit	2'	

Man. C-f³

In 1935 schoongemaakt en gestemd voor Fl. 50.- plus verblijfkosten.

Toestand orgel

Stemming 1/4 toon te laag. Pijpen hebben geen stemkrullen en zijn daar-
 door bij het stemmen zéér gehavend. Noodig zou zijn bij elk register een
 grootste pijp bij te plaatsen en dan alle pijpen van stemkrullen te voor-
 zien, zoodat de pijpen behoorlijk gestemd kunnen worden. Doordat alleen de
 Holpijp voor de diepste tonen maar pijpen heeft zit er geen grond in het
 orgel en draagt het niet voldoende. Zeer gewenscht zou zijn Prestant en
 Gamba van de ontbrekende grootste pijpen (diepe tonen) te voorzien.
 Mechaniek zit ruimte in, alles koper op koper, groote slijtage en herrie.
 De pulpeetplaat is van ijzer, gauw kans van roesten, moet van koper zijn.
 Oogjes zijn onbenaaid.
 Intonatie vrij goed.

Op 20 Febr. 1931 Kerk 26.000.-, toren 10.000.-, pastorie 15.000.-, inven-
 taris met inbegrip van orgel 4000.- totaal Fl. 55.000.-. Premie per jaar
 Fl. 35,60, surplus 16,54, totaal Fl. 46,14.