

K. M. LUIJTEN, TECHNISCH ORGELBOUW DESKUNDIGE  
ORGANIST HERV. KERK TE DELDEN \_\_\_\_\_ GEDIPLOMEERD MUZIEKLEERAAR

TECHNISCH ORGELBOUWKUNDIG ADVISEUR DER AFD. GELDERLAND EN DRENTHE VAN DE  
VEREENIGING VAN KERKVOOGDIJEN



Den Weled. Heer H.W.Stevens.  
Secr.Kerkvoogd Ned.Herv.Gem. Odoorn.  
E X L O O Ö  
Gemeente Odoorn A 9.

ROTTERDAM, 22 April  
JONKER FRANSSTRAAT 114

1939

Mijne Heeren,

Hierbij doe ik U het rapport toekomen van het door mij, in opdracht van het bestuur der afdeeling Drenthe der Vereen.v.Kerkvoogdijen, ingestelde onderzoek naar de toestand van het orgel in Uw kerk.

Mocht Uw College nadere gegevens of adviezen wenschen, dan ben ik gaarne bereid U die te verstrekken.

Hoogachtend,

Bijlage: 1 rapport.

*K. M. Luitjen*  
D.D.



Orgel der Nederd. Hervormde Kerk te **Odoorn**

Gebouwd in 1899 door

Systeem **Mechanisch**

Manuaal I - 8 ; II - 5 ; Ped. - aangeh. ; totaal 13 stemmen

Electr. windmachine ja, ODK 2, 0,5 P.K. 1430 toeren, 120 WK.

Stemmen x per jaar 1 aantal uren 6

Prijs per keer 25.-

Gestemd door **Flentrop - Zaandam**

Tevreden over stemmen ja.

Waarde orgel nieuw Fl. 5750.- ; nu Fl. 4800.- ; na restauratie Fl. 5200.-

Is verzekerd voor Fl. 5775.-

Is verzekerd bij **Meyer en Verwey**

Premie verzekering 1,00 o/oo

Aangegaan ; looptijd jaar. met . mnd. opzeggen

Dispositie

<u>Manuaal I</u>		<u>Manuaal II</u>		<u>Pedaal</u>
Bourdon	16'	Holfluit	8'	Man. C-f <sup>3</sup>
Prestant	8'	Violoncel	8 <sup>2</sup>	Ped. C-d <sup>1</sup>
Roerfluit	8'	V. d. Gamba	8'	Man. kopp.
Octaaf	4'	Fluit	4'	Afsluiter Man. I
Quintfluit	3'	Woudfluit	2'	Afsluiter Man. II
Octaaf	2'			
Cornet	5 st. vanaf a kl.			
Trompet	8' d.			
Trompet	8' b.			

Toestand orgel

Mechaniek zit ruimte in door slijtage. Pedaal heeft uitgeholde boventoetsen, is lastig bij het spelen.

Een heel goed orgel, echter erg vuil, vraagt dringend om een schoonmaak.

Intonatie niet mooi, slecht geegaliseerd, over 't geheel wat brutaal.

Cornet en Quint zijn te scherp.

Front zit met vleermuis uitwerpselen, indien dit niet schoongemaakt wordt, vreet dit op den duur door de pijpwand heen, zoodat deze pijpen onbruikbaar worden. Noodig is schoonmaken, polijsten en vernissen.