



H. W. FLENTROP - ORGELBOUW - ZAANDAM

GRAND PRIX WERELDTENTOONSTELLING PARIJS 1937 - NEW YORK 1939

ZAANDAM, 11 Juni 1949
WESTZIJDE 57

Aan de Kerkvoogdij van de
Ned. Hervormde Gemeente
BEILEN

Mijne "eren,

In aansluiting tot de bespreking die onze stemmer met U mocht hebben kunnen wij U thans het volgende berichten:

- 1e. De kosten van het plaatsen van een geruisloze ventilator-installatie, inclusief aangebouwde motor 220/380 volt, geluiddempende kast en aanleg windkanalen en aut. werkende afsluiter om overbelasting der blaasbalg te voorkomen, ventilator merk Meidinger Basel, bedragen F 800.--
Levertijd tenminste één jaar, onder meer afhankelijk van invoervergunning.
- 2e. Uitbreiding met een tweede klavier gaat zeer bezwaarlijk. De mechaniek daarvoor is moeilijk aan te brengen, de speelaard zal daardoor niet goed kunnen worden. De kosten worden bovendien zeer hoog, beter is het dan het bestaande orgel te verkopen en een nieuw twee-klaviers orgel te laten bouwen.
- 3e. De globale kosten voor een twee-klaviers orgel volgens mechanisch sleepladen-systeem in eerste klas uitvoering, circa 15 sprekende stemmen, bedragen F 25.000.--
Levertijd circa twee jaar, te rekenen vanaf goedkeuring orgeltekening door U.
- 4e. Indien U prijsopgave wenst voor een nieuw orgel, zal ik gaarne een tekening van de kerk van U ontvangen, met opgave van het aantal zitplaatsen.
- 5e. Mocht U niet tot een nieuw orgel besluiten, dan adviseer ik U de bestaande Trompet te laten vervangen door een nieuwe. Twee jaar geleden gaf ik U daarvoor reeds prijs op tot een bedrag van F 1480.-- dit kan ik thans terugbrengen, bij levering in dezelfde kwaliteit, tot F 1250.--

H. W. FLENTROP - ORGELBOUW - ZAANDAM

Vervolgblad van brief d.d. 11 Juni 1949

Aan Herv. Kerkvoogdij Beilen

De door mij opgegeven prijzen zijn met inbegrip van oplevering, geheel compleet, in de Herv. Kerk te Beilen, incl. reiskosten en transporten.

Excl. verblijfskosten en aanleg elektrische leiding voor de ventilator.

Voor het nieuwe orgel rekende ik ook niet op de orgelkast, deze wal waarschijnlijk ontworpen moeten worden in overleg met de architect die de kerk restaureerde en de kosten van de orgelkast zullen in sterke mate van zijn eisen afhankelijk zijn.

Gaarne nader van U vernemende,

Hoogachtend,


