

UTRECHT, 1 November 1966

Aan de orgelmakers Flentrop Zaandam  
Mense Ruiters Groningen

betr.: Beilen

Mijne Heren,

Daartoe gemachtigd door het College van Kerkvoogden van de Ned. Herv. Kerk te Beilen verzoek ik U mij omzand prijsopgave te doen toekomen voor  
a: herstel bestaande orgel  
b: nieuwbouw éénklaviers mechanisch orgel.

a: Herstel bestaande orgel

Het huidige instrument is gebouwd door P. van Oeckelen te Groningen omstreeks 1820 en bezit 1 klavier met een aangehangen pedaal.

de dispositie is: Prestant 8 voet  
Prestant 16 voet vanaf klein e  
Viola di Gamba 8 voet  
Holpijp 8 voet  
Nachthoorn 4 voet  
Octaaf 4 voet  
Quint 3 voet  
Octaaf 2 voet  
Mixtuur  $\frac{3}{4}$  sterk diskant en bas.

Bourdon 16 voet en Trompet 8 voet gedeeld in bas en diskant.

de omvang van de klavieren is: manuaal C-g 3, Pedaal C-d1.

de stemming is thans normaal, doch was vroeger kamerton. Pijpwerk is afgesneden en deels van expressions voorzien (resp. gedekten en open lab) de windladen hebben door-en bijspraak.

het pijpwerk is op verschillende plaatsen aan de boveneinden beschadigd. meerdere pijpvoeten dreigen te versuikeren door oxyde. mechanieken zijn uitgesleten en zijn niet ramoolvrij.

windvoorziening bezit 1 magazijn en twee schopbelgen de laatste aan de ois zijde.

houtworm is in meerdere houten delen aanwezig evenals in de sierstukken ter weerszijden van de orgelkas

de manuaaltoetsen hebben hier en daar stukjes toetsbeleg verloren.

Uw offerte zal, behalve een prijsopgave voor herstel van de normale slijtage verschijnselen van windleden, mechanieken, pijpwerk, ~~en~~ balgen e.d. een afzonderlijke post dienen te bevatten voor verlenging van het pijpwerk tot de oude kamerton, terwijl bij ev. restauratie van dit orgel eerst zal kunnen worden vastgesteld, welke hoogte exact aan de oude kamerton moet worden toegekend.

## b.: Nieuwbouw.

Hij nieuwbouw ligt het in de bedoeling de orgelkas te handhaven. Evenwel zal, ter verkrijging van een behoorlijke speelmechaniek en idem toucher een nieuw klavier voor manuaal en pedaal dienen te worden bijgeleverd.

Mede in verband met het vorenstaande verzoek ik U mij opgave van kosten te willen verstrekken voor de volgende dispositie:

Prestant 8 voet, waarbij bestaande frontpijpen kunnen worden gebruikt, ev. na verschuiving terwille van een goede mensuur.

Roarfluit 8 voet

Octaaf 4 voet

Spitafluit 4 voet

Octaaf 2 voet

Mixtuur 4-6sterk

Bourdon 16 voet in de omvang van het pedaalklavier te transmitteren. uit het werk.

De registrars Bourdon 16 voet, Mixtuur moeten worden gehalveerd

De omvang van het manuaal van C-f3, of als het werkschema van de orgelmaker daarop is ingesteld tot g3. Het Pedaal van C-f1

Een afzonderlijke pedaalkoppeling aan het manuaal moet worden bijgeleverd. De windmachine is aanwezig en van vrij jong datum, deze kan dus worden gebruikt, hetgeen in de prijs uiteraard tot uitdrukking moet worden gebracht.

Wat de plaatsbepaling in de bestaande orgelkas betreft, zal nader overleg ev. t. s. t. moeten plaats vinden, waarbij rekening zal moeten worden gehouden met het eenvoudig omsluiten van het nieuwe werk in deze voor het vorenstaande te grote kas. Een en ander laat zich echter niet anders regelen, mede om architectonische en financiële reden. De klavieren zullen ternijde op de huidige plaats, in de plaats van de thans aanwezige idem moeten worden aangebracht.

Gaarne opgave van levertijden en verdere conditiën oegand aan mijn adres.

Bij voorbaat dank voor Uw bereidwilligheid, verblijf ik met gevoelens van de meeste hoogachting

Lambert S.