

L. RINKEMA

Orgelmaker

A Eweg 10 - WOLDENDORP (Gr.)

Stemmingen

Reparaties

Electr. Windmachines

Harmoniums

Giro No 99176

WOLDENDORP, 8. Aug 1960

Wet uw. Heer.

Mw schryven van 29 juli ontving ik.

Zoals u reeds schrijft is van een noodtoestand A.o.v. het gebruik van het orgel nog geen sprake.

Voor de organisatie is het wel eens lastig dat er soms een pijp blijft droon spreken, en minder aangenaam dat het orgel de stemming minder goed houdt, maar verder merken de kerk gangers er niet zo veel van, zodat ik me het besluit van de kerkeraad kan indunken, nu er andere belangrijke zaken op het programma staan.

Op enkele dingen in mijn rapport genoemd zou ik de mening van de kerkeraad nog graag willen vernemen.

Om de stemming van het orgel zo goed mogelijk op peil te houden adviseerde ik het orgel twee maal per jaar te laten stemmen.

U schrijft dat het jaarlyks onderhoud en stemmen van het orgel gewoon door moet gaan.

Maar moet dat nu ook uitgebreid worden tot

2 maal per jaar.

En verder; moet ik bij de eerstvolgende stem-
ming van het orgel de ook in het rapport genoem-
de bestrijding van de houtworm in het bovenblad
van de balg en vernieuwing van het verbindings-
stuk tussen windmachine en balg ook uitvoeren.

Beide zijn wel gewenst. Het eerstgenoemde
is wel zeer noodig om verdere verspreiding van
de houtworm te voorkomen.

Graag zou ik hierop nog antwoord wille hebbe.

Met hoogachting
en vriendel. groet.

L. P. Prinke